

Sokoły, 16.10.2024r.

Or.0003.11.2024

Szanowny Pan

Marcin Kruszewski

Radny Gminy Sokoły

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.10.2024r. w sprawie naprawy oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Sokoły w lipcu 2024 roku informuję:

**Pytanie 1.** Kto nadzorował z ramienia Urzędu Gminy Sokoły oraz wskazywał lampy do naprawy?

Odpowiedź. Lampy do naprawy zostały wskazane przez pracownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Sokoły na podstawie zgłoszeń od mieszkańców gminy Sokoły.

**Pytanie 2.** Kto z ramienia Urzędu Gminy Sokoły odebrał poprawność wykonania robót przez zleceniobiorcę?

Odpowiedź. Z ramienia Urzędu Gminy Sokoły poprawność wykonania prac odebrał pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego wydelegowany przez Wójta.

**Pytanie 3.** Kto był wykonawcą zlecenia naprawy?

Odpowiedź. Wykonawcą zlecenia była firma: ELSAB Sebastian Wójcicki, ul. Białostocka 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie

**Pytanie 4.** Ile sztuk lamp oraz jakie naprawy zostały dokonane?

Odpowiedź. W ramach zlecenia z dnia 20.06.2024r. w miejscowości Sokoły zostały naprawione 3 lampy oświetlenia drogowego poprzez m.in. wymianę żarówek.

**Pytanie 5.** Jaka wyniosła łączna wartość naprawy oświetlenia na terenie miejscowości Sokoły?

Odpowiedź. Zgodnie ze zleceniem z dnia 20.06.2024r. wartość naprawy 3 lamp w miejscowości Sokoły wyniosła 904,05 zł brutto (301,35 zł za sztukę). Jest to tylko część wynagrodzenia Wykonawcy, który w ramach tego samego zlecenia zrealizował również następujące prace:

- naprawił 1 lampę oświetlenia drogowego w miejscowości Kruszewo Brodowo,
- zdemontował 4 oprawy oświetlenia drogowego wraz z wysięgnikami we wsi Nowe Racibory,
- usunął zwarcie na linii energetycznej w miejscowości Kowalewyszczyna Folwark.

Łączna wartość ww. wykonanych napraw wyniosła 2 312,40 zł brutto.

**Pytanie 6.** W jakim przedziale dat odbywało się zlecenie przeglądu lub naprawy?

Odpowiedź. Zgodnie ze zleceniem z dnia 20.06.2024r. termin wykonania wszystkich prac nastąpił do 05.07.2024r., co zostało potwierdzone protokołem odbioru.

Sporządził:  
INSPEKTOR

mgr inż. Cezary Czarkowski

WÓJT  
Radosław Choiński